

ISSN Impresso: 2316-1299 ISSN Eletrônico: 2316-3127

# ANÁLISE DE RISCOS EM PLANTA DE DESESTABILIZAÇÃO

# DE EMULSÕES DE PETRÓLEO VIA MICRO-ONDAS: O

# CASO DA PLANTA PILOTO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES

Wilson Linhares dos Santos<sup>1</sup>

Roberto Theobald<sup>2</sup>

#### **RESUMO**

A produção do petróleo é acompanhada pela produção de água, que deve ser removida para que o petróleo seja especificado dentro de certos parâmetros para envio às refinarias. O percurso acidentado da extração do petróleo em condições severas de temperatura e pressão que os fluidos produzidos devem atravessar promove uma mistura intensa entre os componentes, água e óleo, resultando no aparecimento das emulsões. A quebra destas emulsões é uma etapa complexa e requer a utilização de tratamentos físicos e químicos. Com o aumento da produção de petróleo no Brasil, cresce a necessidade de tecnologias mais eficientes para a quebra das emulsões, e a irradiacão micro-ondas surge como alternativa viável e eficiente. Nesse estudo foram utilizadas as técnicas de análise de riscos qualitativas APR e HAZOP na planta piloto de desestabilização de emulsões, localizada no Núcleo de Estudos em Sistemas Coloidais da Universidade Tiradentes, com objetivo de gerar recomendações para que sejam aperfeiçoadas as salvaguardas de segurança durante a operação dessa planta piloto e posteriormente incorporadas às futuras plantas em escala industrial.

#### **PALAVRAS-CHAVES**

Análise de Riscos. ARP. HAZOP. Segurança Operacional.

<sup>1</sup> Graduado em Engenharia de Produção pela Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe. Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Tiradentes. Mestre em Engenharia de Processos pela Universidade Tiradentes – UNIT. wilson.linhares@hotmail.com

<sup>2</sup> Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica de Petrópolis. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Sergipe. Mestre em Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde pela Universidade Federal Fluminense. Professor convidado da Universidade Tiradentes – UNIT. rbtheobald@gmail.com

#### **ABSTRACT**

The production of oil is accompanied by the production of water which must be removed so that petroleum is specified within certain parameters to be sent to a refinery. The bumpy journey of oil extraction in severe conditions of temperature and pressure that produced fluids must crossover, promotes an intense mixture between the components, oil and water, resulting the appearance of emulsions. To separate these emulsions is a complex step and requires the use of physical and chemical treatments. With the increasing oil production in Brazil, the need of more efficient technologies to separate of emulsions, and microwave irradiation emerges as an effective alternative. In this study we have used qualitative risk analysis APR and HAZOP in the pilot plant destabilization of emulsions, located in the Center for the Study of Colloidal Systems in University of Tiradentes, aiming to generate recommendations to be perfected security safeguards during the operation of this pilot plant and subsequently incorporated into future industrial scale plants.

#### **KEYWORDS**

Risk Analysis. APR. HAZOP. Operational Safety.

# 1 INTRODUÇÃO

A produção do petróleo geralmente é acompanhada pela produção de água, muitas vezes com alta salinidade, gás, sedimentos e outros contaminantes, que devem ser removidos para que o petróleo seja especificado dentro de certos parâmetros para envio às refinarias. Os fluidos são produzidos do reservatório para o fundo do poço, sendo escoados pela coluna de produção, seguindo para a superfície através de dutos, válvulas, conexões e acessórios de tubulações até chegar às plantas de processamento primário. Todo este percurso acidentado em condições severas de temperatura e pressão, que os fluidos produzidos devem atravessar, promove uma mistura intensa entre os componentes, principalmente da água com óleo, resultando no aparecimento das emulsões (SMITH e ARNOLD, 1992).

O processamento primário do petróleo, normalmente realizado no próprio campo produtor tem como finalidade a separação das suas três fases: óleo, água e gás. A etapa de separação da água é certamente a mais complexa e importante do processo. A água presente no óleo pode estar sob a forma livre ou emulsionada com o óleo, devendo ser separada em separadores de produção e tratadores de óleo, de modo a atingir valores inferiores a 1%, porcentagem máxima aceita pelas refinarias. A estabilidade das emulsões de água em petróleo tem se configurado como um dos maiores problemas na separação primária do petróleo (SJÖBLOM et al., 2003).

A quebra destas emulsões é uma etapa complexa e geralmente requer a utilização de tratamentos físicos (gravitacionais, térmicos e/ou eletrostáticos) e químicos. A compreensão dos mecanismos de desemulsificação do petróleo apresenta um grau de dificuldade elevado devido a diversos fatores, entre eles: a complexa composição dos emulsificantes naturais, a atuação de mecanismos de estabilização pouco conhecidos e a forte influência das condições experimentais (teor em água, composição da fase aquosa, distribuição do tamanho de gotas, temperatura, pressão do sistema, idade da emulsão, etc.) na estabilidade das emulsões (COUTINHO, 2005).

Em geral, as eficiências destes tratamentos dependem da viscosidade do meio assim como da estabilidade da emulsão, tornando estes tratamentos pouco eficientes, sendo necessários tempos de processamento muito elevados e/ou a utilização de quantidades substanciais de produtos químicos. Uma alternativa reconhecida na literatura por sua eficácia e rapidez na separação de fases de emulsões estáveis se dá com a aplicação de micro-ondas (FANG et al., 1988; 1989; WOLF, 1986; XIA et al., 2004; FORTUNY et al., 2008).

Com o aumento de produção de petróleo, e do número plantas piloto e industriais instaladas no Brasil e no mundo, além de se dar importância para os estudos que dizem respeito à produtividade e otimização do processo produtivo, cresce a necessidade de estudos sobre a segurança dessas plantas.

Segundo Theobald e Lima (2007), a busca pela excelência na gestão em Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS), passou a ser uma meta estratégica empresarial para sustentabilidade dos negócios, principalmente nas áreas que envolvem altos riscos tecnológicos, como o segmento de petróleo e gás.

Entre as principais medidas para o gerenciamento da segurança dos processos produtivos está à realização de estudos que permitam identificar os perigos e avaliar os riscos a eles associados, bem como o adequado gerenciamento destes.

As técnicas que podem ser utilizadas para identificação de perigos numa instalação industrial são varias, tais como (ALMEIDA; FERREIRA, 2008; OLIVEIRA; QUALHARINI, 2009; CARDELLA, 2011):

- Análise preliminar de risco (APR);
- Análise de perigos e operabilidade (HA-ZOP);
- Análise de modos e efeitos de falhas (FMEA);
- Lista de verificação (Check list);
- E se? (What-if?);
- Análise por árvore de falhas (FTA);
- Análise por árvore de eventos (ETA);
- Técnica de incidente crítico;
- Análise comparativa;
- Análise pela matriz das interações;
- Inspeção planejada;
- Registro e análise de ocorrência;
- Análise pela árvore das causas.

Nesse estudo foram utilizadas as técnicas qualitativas de análise de riscos na planta piloto de desestabilização de emulsões, localizadas no Núcleo de Estudo em Sistemas Coloidais (NUESC) da Universidade Tiradentes, com objetivo de gerar recomendações para que sejam aperfeiçoadas as salvaguardas de segurança durante a operação dessa planta piloto e posteriormente incorporadas às futuras, passíveis de serem estendidas a plantas em escala industrial.

#### 2 ANÁLISE DE RISCOS

Dentre as principais técnicas qualitativas que embasam os estudos de riscos de segurança em processos produtivos estão a **Análise Preliminar de Risco (APR)** e o **Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP)** (CETESB, 2003; ESTEVES, 2004; OLI-VEIRA; QUALHARINI, 2009, grifo nosso).

# 2.1 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR)

Segundo Esteves (2004), a APR é uma metodologia estruturada para identificar os riscos que podem ser causados devido à ocorrência de eventos indesejáveis.

Também conhecida como Análise Preliminar de Perigos (APP), essa metodologia se aplica a qualquer objeto (instalações, sistemas, atividades/tarefas), pode ser realizada em qualquer etapa do ciclo de vida da instalação (projeto conceitual, básico, detalhamento, implantação, operação, descomissionamento), como também em qualquer etapa da realização da atividade/tarefa (planejamento ou execução) (CARDELLA, 2011).

Na APR devem ser identificados os perigos, as causas e os efeitos (consequências) e as categorias de frequência (Tabela 1) e de severidade (Tabela 2) correspondentes, obtendo desta forma a categoria do risco baseada na Matriz de Classificação de Riscos (Tabela 3), bem como as observações e recomendações pertinentes aos perigos identificados, devendo os resultados ser apresentados em planilha padronizada (CARDELLA, 2011).

Tabela 1 – Categorias de Frequência.

	Categoria	Descrição
А	Extremamente Remota	Conceitualmente possível, mas de ocorrência extrema- mente improvável durante toda a vida útil do sistema produtivo.
В	Remota	Ocorrência não esperada durante a vida útil do sistema produtivo.
С	Pouco Provável	Pouco provável de ocorrer durante toda a vida útil do sis- tema produtivo.
D	Possível	Esperado ocorrer até uma vez durante a vida útil do siste- ma produtivo.
E	Frequente	Ocorrência esperada por várias vezes durante a vida útil do sistema produtivo.

Fonte: Barbosa Filho (2011).

Tabela 2 – Categorias de Severidade.

Severidade	Efeitos
I – Desprezível	Nenhum dano ou dano não mensurável.
II – Marginal	Danos irrelevantes ao meio ambiente e à comunidade.
III – Média	Danos moderados a sistemas, ao meio ambiente e à comunidade.
IV – Crítica	Degradação crítica. Dano substancial, com lesões, impondo ações imediatas.
V – Catastrófica	Impactos ambientais devido a liberações de substâncias químicas, tóxicas ou inflamáveis, atingindo áreas externas às instalações. Provoca mortes ou lesões graves na população externa ou impactos ao meio ambiente com tempo de recuperação elevado.

Fonte: Barbosa Filho (2011), adaptado pelos autores.

Tabela 3 – Matriz de Classificação de Risco.

			CATEGO	RIAS DE FREQ	UÊNCIA	
		А	В	С	D	E
ш	V	М	M	NT	NT	NT
IAS D JADE	IV	Т	М	М	NT	NT
ATEGORIAS SEVERIDAD	III	Т	Т	М	М	NT
ATEGORI SEVERIC	II	Т	Т	Т	М	М
Ü	I	Т	Т	Т	Т	М

Fonte: Barbosa Filho (2011), adaptado pelos autores.

Legenda: T – Tolerável; M – Moderado; NT – Não Tolerável.

### 2.2 ESTUDOS DE PERIGOS E OPERA-BILIDADE (HAZOP)

Segundo Bank (1985), o termo HAZOP origina-se do inglês *Hazard and Operability Analysis*, também conhecido como Estudo de Perigos e Operabilidade. A aplicação do HAZOP é uma técnica indutiva qualitativa e estruturada para identificar possíveis desvios (anomalias) de projetos e perigos potenciais e/ou problemas de operação utilizando palavras guias, combinadas às variáveis de processo, para avaliar desvios, suas causas e consequências.

O HAZOP consiste na realização de uma revisão da instalação, a fim de identificar os perigos potenciais e/ou problemas de operabilidade, por meio de uma série de reuniões, durante as quais uma equipe multidisciplinar discute metodicamente o projeto da instalação. O líder da equipe orienta o grupo através de um conjunto de palavras-guias que focalizam os desvios dos parâmetros estabelecidos para o processo ou operação em análise (CETESB, 2003, p. 21, grifo nosso).

Investiga de forma minuciosa cada seguimento de um processo, visando descobrir todos os possíveis desvios das condições normais de operação, lembrando que a operabilidade é tão importante quanto a identificação dos perigos. Essa análise requer a divisão da planta em subsistemas e escolher o ponto do subsistema a ser analisado, o chamado nó de estudo, entre os quais existem componentes como bombas, vasos e trocadores de calor, entre outros. Aplica-se às palavras guias, verificando quais os desvios que são possíveis de ocorrer no nó:

Desvios → Causas → Detecções existentes

Causas → Consequências → Recomendações

As Tabelas 4 e 5 apresentam palavras guias e desvios de parâmetros de processo respectivamente.

Tabela 4: Palavras guias

Palavras guias	Significado
Nenhum (Não)	Negação da intenção de projeto
Mais (Maior)	Aumento quantitativo de uma propriedade física ou química
Menos (Menor)	Diminuição quantitativa de uma propriedade física ou química
Tanto quanto	Aumento qualitativo (mais coisas do que deveria haver)
Parte de	Diminuição qualitativa (composição diferente do que deveria ser)
Reverso	Oposto lógico da intenção de projeto
Em vez de	Substituição Completa
Antes de (mais cedo do que)	Muito adiantado ou em ordem errada de acontecimento
Depois de (mais tarde do que)	Muito atrasado ou em ordem errada de acontecimento
Também em (onde mais)	Em locais adicionais

Fonte: Crowl e Louvar (2001), adaptado pelos autores.

Tabela 5: Parâmetros de processo combinados com palavras guias.

Parâmetros	Palavras guias	Desvios
	Não	Sem fluxo
	Maior	Mais fluxo
	Menor	Menos fluxo
Fluxo ou vazão	Tanto quanto	Concentração maior
	Parte de	Concentração errada
	Reverso	Fluxo reverso
	Em vez de	Fluxo errado
	Não	Faltou a ação
	Menor	Demorado ou atrasado
	Maior	Cedo demais ou curto demais
Tempo	Parte de	Passo para trás
	Tanto quanto	Ação extra
	Reverso	Volta à ação anterior
	Em vez de	Tempo errado
Duaga ~	Menor	Pressão mais baixa
Pressão	Maior	Pressão mais alta
Tomporatura	Menor	Temperatura mais baixa
Temperatura	Maior	Temperatura mais alta
N/ I	Menor	Nível mais baixo
Nível	Maior	Nível mais alto
\P	Menor	Viscosidade mais baixa
Viscosidade	Maior	Viscosidade mais alta
	Não	Nenhuma reação
	Menor	Reação incompleta
Reação	Maior	Reação descontrolada
	Tanto quanto	Reação secundária
	Reverso	Reação reversa

Fonte: Crowl e Louvar (2001), adaptado pelos autores.




Figura 1: Diagrama do método de análise do HAZOP

## 3 A PLANTA PILOTO – DESCRI-ÇÃO DO PROCESSO

A planta piloto de desestabilização de emulsões de petróleo, objeto desse estudo, situa-se no Núcleo de Estudos em Sistemas Coloidais (NUESC) da Universidade Tiradentes (UNIT) e possui capacidade produtiva de 150 (cento e cinquenta) mililitros de emulsões por min. Trata-se de uma planta piloto operada em sistema contínuo, utilizando um forno de irradiação de micro-ondas para separação água/óleo.

Nessa planta piloto, as matérias-primas utilizadas são emulsões de petróleo e água destilada, sintetizadas em laboratório. A emulsão é armazenada em um reservatório com saída inferior acoplado a uma bomba de alimentação através de uma mangueira. A bomba alimenta o reator pela parte inferior através de uma mangueira em politetrafluoretileno (PTFE) conhecido mundialmente pelo nome comercial de teflon, com malha de aço inoxidável, que desloca o fluído para o interior do reator localizado na cavidade interna do forno de micro-ondas.

A quebra da emulsão, ou seja, o processo de separação água/óleo consiste no bombeamento da emulsão para cavidade interna do reator acoplado a um forno de micro-ondas. A emulsão sofre irradiação de micro-ondas, aquecendo a mesma e favorecendo a separação em duas fases (água e óleo). Através de uma mangueira na saída do reator após a válvula reguladora de pressão, os fluídos são armazenados em um tanque para sedimentação e posterior separação da água.

Para facilitar o desenvolvimento do trabalho, o processo de desestabilização da emulsão foi dividido nas seguintes etapas: tanque de emulsões, bomba de alimentação, válvula esfera, micro-ondas, reguladora de pressão e tanque de sedimentação.

#### 4 METODOLOGIA

# 4.1 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR)

A APR foi realizada cumprindo as etapas básicas, conforme ilustra a Tabela 6.

Tabela 6: Etapas básicas da APR.

Etapa	Conceito
Levantamento de problemas conhecidos	Revisão da experiência passada em sistemas e tarefas similares ou análogos
Confirmação o escopo	Identificação clara dos objetivos, exigências de desempenho, principais funções e procedimentos relativos as operações/tarefas;
Identificação dos perigos	Análise detalhada do processo, sistema, operação, tarefa, local e as condições de contorno da planta
Identificação dos riscos	Identificação dos riscos associados aos perigos
Identificação das causas	Identificação das possíveis causas geradoras dos riscos
Identificação dos efeitos	Avaliação das consequências/danos nas quatro dimensões (pessoal, instalação, meio ambiente e imagem)
Identificação das barreiras/controles existentes	Identificação das barreiras e os controles (físicas ou administrativas), atualmente na planta.

Avaliação dos riscos	Categorização dos riscos utilizando a Matriz de Classificação de Riscos da Tabela 3
Recomendação de medidas de prevenção/controle	Proposição de medidas preventivas para a redução da ocorrência dos eventos identificados
Recomendação de medidas de proteção/recupera- ção/mitigação	Proposição de as medidas de proteção para a redu- ção da severidade dos danos identificados
Recomendação dos responsáveis pelas medidas propostas	Proposição de possíveis responsáveis pela imple- mentação de cada uma das medidas de prevenção e proteção recomendadas

Fonte: CETESB (2003), adaptado pelos autores.

Pelo fato da planta piloto operar com petróleo cru, que é considerado um líquido inflamável, foram identificados os seguintes riscos associados ao processo:

- Segurança Pode inflamar se facilmente pelo calor, fagulhas ou chamas. Os vapores formam misturas explosivas com o ar e podem deslocar se até uma fonte de ignição e provocar retrocesso de chamas, com risco de explosão do vapor em ambientes fechados ou abertos ou em redes de esgotos;
- Meio ambiente É considerado poluente, derramamentos podem causar mortalidade de organismos aquáticos, prejudicar a vida selvagem, particularmente as aves.
   Pode afetar a qualidade da água, o solo e, por percolação degradar a qualidade do lençol freático;

 Saúde – A inalação pode ocasionar irritação do nariz e da garganta. Contato prolongado com a pele provoca desengorduramento e dermatite. Contato com os olhos pode provocar ardência e irritação.

A APR foi registrada em uma planilha contendo dez colunas e apresentadas no item 5.1 deste trabalho.

### 4.2 ESTUDO DE PERIGOS E OPERABI-LIDADE (HAZOP)

Para aplicação da técnica de HAZOP na Planta Piloto da UNIT, seguiram-se estritamente as etapas definidas na técnica, com a divisão do sistema em subsistemas e identificados os nós de estudo representativos da planta, nos quais são analisados os possíveis desvios das variáveis de processo. A partir do descritivo da planta piloto e da análise preliminar de risco, os nós foram identificados, conforme ilustra a Figura 2.




Figura 2: Planta piloto com identificação dos nós.

Para a realização do HAZOP, o processo foi definido da seguinte forma:

- Sistema: Desestabilização de emulsões de petróleo via micro-ondas;
- Subsistema 1: Reservatório de emulsão entrada do micro-ondas;
- Subsistema 2: Micro-ondas entrada do separador;
- Nó 1: Micro-ondas após a válvula V2;

Nó 2: Entrada do vaso separador.

Após a identificação dos nós, foram aplicadas as palavras guia associadas à variável do processo analisada.

Com os desvios mapeados, foram apontadas suas possíveis causas e efeitos, e medidas para prevenção e/ou eliminação dos desvios e de suas consequências, verificando quais os desvios que são possíveis de ocorrer no nó.

Os resultados obtidos com a aplicação da técnica HAZOP, estão apresentados no item 5.2.

Quadro 1 - Análise preliminar de risco do subsistema reservatório de emulsões

	ostato.						-	Kesponsavei		Gerência de Manutenção / Gerência de	Segurança	Gerência de Manutenção	/ Gerência de Operação/ Gerência de Segurança	Gerência de Manutenção	Gerência de Manutenção	Gerência de Manutenção
	vulas e Pressi	,01	UESC	0/2012	10			Kesh		Gerê Manı / Gerê	9	Gerê	/ Ger Operação de Se	Gerê	Gerê Manı	Gerê Manı
	Equipamentos: Reservatório de Emulsão, Bomba, Válvulas e Pressostato.	APR N° 01	Local: NUESC	Data: 29/10/2012	Folha: 01		Medidas Preventivas	Mitigadoras		Instalação de nível no reservatório de emulsão e sistema de contenção; plano de inspeção/ manutenção das conexões; plano de resposta a emergência	Instalação de sistema de contenção; plano de inspeção, manutenção do sistema de amostragem e do reador; plano de resposta a emergência	Instalação de sistema de alarme e de combate a incêndio, plano de inspeção/ manutenção da manguera e conexões; plano de resposta a emergência.	Instalação de sistema de alarme e de combate a incendio, instalação de sistema de contenção, plano de inspeção/manútenção da mangueira e conexões; plano de resposta a emergência resposta a emergência	Plano de inspeção/ manutenção das conexões e reator	Plano de inspeção/ manutenção da bomba	Instalação de sistema automático de controle de pressão e da válvula; plano de inspeção/ manutenção do pressostato.
	ıtos: Reser						Cat	Risco		TN	Σ	M	Ä	Ħ	Σ	Ā
	quipamer						_	٥	Ľ	Σ	Σ	Σ	E	Σ	_	Σ
	Ĕ			ALD			IMAGEM	2	S	=	=	=	2	=	-	=
		Equipe:		S, THEOB				-	ш	۵	۵	۵	۵	٥	٥	۵
8	es	ы		LINHARES, THEOBALD			ENT.	،	<u> </u>	Ę	Σ	Σ	Σ	Ä	Σ	Ę
R DE RIS	e Emulsõ			_		SCO	MEIO AMBIENT.	2	S	ΔΙ	=	=	≡	2	=	2
ELIMINA	vatório de					AVALIAÇÃO DO RISCO	Σ	-	ш	0	۵	٥	٥	۵	٥	٥
ÁLISE PR	a: Resen					AVALIAÇ	ção	-	£	Σ	-	۲	Ę	Σ	Σ	Z
APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO	Subsistema: Reservatório de Emulsões		4	20 05			INSTALAÇÃO	2	s	≡	-	≥	≥	≡	=	2
`	้พ		4	alha de a				-	ш	۵	٥	۵	۵	٥	٥	۵
			op rlace	com ma	as.		JAL	٠	<u> </u>	Σ	Σ	Σ	Ę	Σ	Σ	Z
			inforior .	em PTFE	icro-ond		PESSOAL	2	S	=	≡	≡	2	=	=	2
			r),c	angueira	rno de m			-	ш	٥	0	٥	10.16	٥	٥	
	<b>Sistema:</b> Desestabilização de Emulsões de Petróleo		oi vigation on on on	através de uma ma	dade interna do foi	Salvag.	Existentes	21	Milligação	Não há	Lavador de corpo e olhos	Parada automática da unidade, extintores e saídas de emergências	Parada automática da unidade, saídas de emergências.	Não há	Não há	Controle da pressão, parada da unidade
	tabilização de En	sso ou atividade	and published	la parte inferior	ocalizado na cavi	Detec.	Existentes		Prevenção	Visual	Utilização de EPI's	Visual	Visual		Visuale	alarme no painel de controle
	Sistema: Deses	Descrição do processo	del de la constanta de la cons	alimenta o reator pe	interior do reator lo	ſ	7	d E	Ollais	Contaminação Ambiental	Contato com	Incêndio	Explosão	Contaminação ambiental	Parada da unidade	Impacto contra
			edmula na sobelos se sustante de la seria de la ser	eminaces de pervieu e agua destidad, anteuzadas eminacidadorio, são a minacidas em um test váculo com sada imeno acopiado a uma oum de alimentação através de uma mangueira. A bomba alimenta o reator pela parte inferior através de uma mangueira em PTFE com malha de aço	lesloca o fluido para c			Causas		Emulsão do reservatório acima do nível, vazamento de conexões.	Coleta de amostra, vazamento no reator.	Rompimento da mangueira em PTFE, vazamento de conexões.	Rompimento da mangueira em PTFE, vazamento de conexões.	Vazamento de conexões/ reator.	Falha na bomba de alimentação	Falha no pressostato, válvula V2 fechada.
EMPRESA:	ITP/NUESC		100	ção através de uma n	inoxidāvel, que d	,	-	ä	NISCO NISCO	Liberação/ vazamento de	subst. tóxica	Liberação/	de substância inflamăvel	Despressuri-	zação subita	Pressurização súbita
	E		Or omilion	de alimentaç				Perigo				Trabalho em	Sistema Pres- surizado			

Quadro 1 - Análise preliminar de risco do subsistema reservatório de emulsões - Continuação

							ų	Kesponsavei	Gerência de Manutenção	/ Gerencia de Segurança / Gerência de operação	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança	Gerência de Operação / Gerência de Segurança	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
	is e Pressostato.									,							
	Equipamentos: Reservatório de Emulsão, Bomba, Vâlvulas e Pressostato.	APR N° 01	Local: NUESC	Data: 29/10/2012	Folha: 01		Medidas Preventivas	Mitigadoras	Plano de inspeção/ manutenção da unidade: plano de resposta	a emergênda; treinamento do operador	Plano de inspeção/ manutenção dos cabos de alimentação; plano de resposta a emergência	Treinamento do operador; plano de resposta a emergência	Instalação de sistema de alarme e de combate a incéndio; plano de inspeção / manutenção da unidade; plano de resposta a emergência	Instalação de sistema de alarme e de combate a incêndio; instalação de sistema de contenção; plano de inspeção, manutenção da unidade; plano de resposta a emergência	Instalação de sistema de contenção; plano de inspeção/ manutenção da unidade; plano de resposta a emergência	Instalação de sistema de alarme e de combate a incêndio; plano de inspeção/ manutemção das conexões; plano de resposta a emergência	Instalação de sistema de contenção; plano de inspeção/ manutenção da bomba; plano de resposta a emergência
	Reservatóri				•		Cat.	Risco	Þ	Ā	Σ	Σ	Σ	Σ	ΤN	ΓV	ħ
	amentos:						5	α	Σ	Σ	-	_	⊢	⊢	Σ	Σ	Σ
	Equip						IMAGEM	2 2	=	=	=	=	=	=	=	=	=
								- п	ш	ш	В	В	Ü	U	0	٥	٥
							BIENT.	α	Σ	Σ	<b>-</b>	-	Σ	Σ	N F	Σ	Σ
E RISCO			HEOBALD			SCO	MEIO AMBIENT.	2 2	-	=	-	-	≡	≥		=	=
IMINAR D	Emulsões	Equipe:	LINHARES, THEOBALD			AVALIAÇÃO DO RISCO		- 4	Σ	F	B	ω Σ	υ 	Σ		O TN	o F
APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO	Subsistema: Reservatório de Emulsões	Еф				AVALIV	INSTALAÇÃO	2 2		=		2					≥
PR – ANÁI	a: Reserva		ão através do reato				INSTA		_				C .	≥ ∪		2	
A	ubsistem		limentaç 10 interio					- L	F	ω Σ	 	B -	Σ	Σ		Ω	
	- 0		omba de a luído para				PESSOAL	2 2	=	=		=	=	≥	=	=	=
			a uma bo				H H	- ц	ш	ш	<u> </u>	ш	Ú	U	0	٥	۵
			ı saída inferior acoplado de aco inoxidável, que d				Salvag. Existentes	Mitigação	Aterramento	Não há	Aterramento	Tomada modelo alemão (aprova de erro)	Extintores e saídas de emergência	Porta de segurança do MO, Saídas de emergência	Saídas de emergência	Saídas de emergência	Não há
	de Petróleo		em um reservatório com eira em PTFE com malha				Detec. Existentes	Prevenção	Atuação do disjuntor	Atuação do disjuntor	Atuação do disjuntor	Atuação do disjuntor	Sistema de exaustão de gases, utilização de EPI's	Sistema de exaustão de gases, utilização de EPI's	Sistema de exaustão de gases, utilização de EPI's	Visual	Visual e alarme no painel de controle
	Sistema: Desestabilização de Emulsões de Petróleo		orio, são armazenadas ravés de uma mangue	9		,	7	Efeito	Choque elétrico	Curto circuito	Choque elétrico	Curto circuito	Incêndio	Explosão	Contaminação ambiental	Incêndio	Explosão
	Sistema: Desesta		As emuisões de petró leo e água destilada, sintetizadas em laboratório, são armazenadas em um reservatório com saída inferior acoplado a uma bomba de alimentação a través de uma mancueira. A bomba alimenta o reator pela parte inferior através de uma mancueira em PTFE com malha de aco inoxidável, que desloca o fluido para o interior do reator	de micro-ondas.			į	Lausas	Manutenção da unidade energizada	Cabos de alimentação danificados	Cabos de alimentação danificados	Ligação indevida da unidade	Concentração de vapores de gases do processo	Concentração de vapores de gases do processo	Concentração de vapores de gases do processo	Vazamento nas conexões	Falha na bomba de alimentação
EMPRESA:	TP/NUESC	sso ou atividade	tróleo e água destilad: A bomba alimenta o r	ade interna do forno c			-	Risco	Intervenção	em sistema energizado	Energização indevida	/ nao intencional	Formação de	exisoida	Formação de atmosfera de risco	Perda de controle da	liberação
EM	ell .	Descrição do processo ou atividade	As emulsões de peti de uma mangueira.,	localizado na cavida			,	000		Trabalho com				Trabalho com	liberação intencional de substância perigosa		

Quadro 1 - Análise preliminar de risco do subsistema reservatório de emulsões - Continuação

Risco  Risco  Liberação de esubstância quente apartes quentes quentes apartes substância apartes apartes quentes quent	Causas  Causas  Vazamento no reservatório de emulciso e conexões.  Vazamento no reservatório de emulciso e conexões.  Vazamento conexões coleta de amostra.  Falta de protecção / sinalização  Coleta de amostra a mostra de amostra.	min iaboratoro, sao a dede interna do forridade interna do montato com  Contato com  Contato com  Contato com  Contato com  Contato com  Contato com	ninazenadas em um e inferior através de no de micro-ondas.  Existentes Prevenção Visual Visual Utilização de EPIS EPIS Utilização de EPIS EPIS Utilização de EPIS	Perigo do processo ou abioládea en laboratório, são amazenadas en un reservatório com saída inferior acropado a uma bomba de alimentado acroacidade interna do forno de micro-ondas.  Tabalho com Risco Risco Risco Pelago Risco Rinco Risco R	Tare Cool	PESSOAL	a object and a M M M M M M M M M M M M M M M M M M	inoxidisis	AVAI  III  III  III  III		Numberstrand   Equipe:   Equipe:			HAMAGEM	4 di pamen	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Macdidas Preventivas Mitigadoras   Responsával
1	Rompimento da mangueira em PTFE	Contato com	Utilização de EPIs	Treinamento do operador	ш	=	Ł	ш	-	Σ	ш		Σ	ш	=	Z	Instalação de sistema de contenção; plano de Inspeção/ manutenção da mangueira em PTE; plano de resposta
	Concentração de vapores de gases do processo	Incêndio	Sistema de exaustão de gases	Parada automática da unidade, extintores e saídas de emergências.	٥	=	Σ	۵	≥	LN L		=	Σ		Ξ =	Ā	a entegenta: Instalação de sistema de alarme e de combate a incêndio; plano de inspeção/ manutenção da unidade; plano de resposta a emergência
1	Concentração de vapores de gases do processo	Explosão	Sistema de exaustão de	Parada automática da unidade, saídas de emergências	٥	2	Þ	٥	≥	F	0	=	Σ	_	=	M	Instalação de sistema de coleta; plano de inspeção/ manutenção da unidade: olano de resposta a emereência

Quadro 2 - Análise preliminar de risco do subsistema micro-ondas

										,									
Ш	EMPRESA:	i					r		AP	APR – ANALISE PRELIMINAR DE RISCO	SE PRELIN	INARD	E RISCO		-				
П	TP/NUESC	Sistema: De	<b>Sistema:</b> Desestabilização de Emulsões de Petróleo	ulsões de Petrol	oa			Subsist	ema: Mic	<b>Subsistema:</b> Micro-ondas					ΩΩ	<b>juipamei</b> bulações	t <b>os:</b> Micro e Tanque	Equipamentos: Micro-ondas, Reator, Vālvula, Termopares, Reguladora de Pressão, tubulações e Tanque de Separação.	ppares, Reguladora de Pressão,
Descrição do pro	Descrição do processo ou atividade									Eq	Equipe:							APR N° 02	
A emulsão sofre	irradiação de micro	A emulsão sofre irradiação de micro-ondas, aquecendo a mesma e favorecendo a separação em duas fases (água e óleo). Através de uma mangueira	mesma e favorecend	o a separação e	m duas fases (água	e óleo).	Através	de uma	mangue	_	LINHARES, THEOBALD	THEOBA	9					Local: NUESC	
na saida do reati	or apos a valvula reg	uladora de pressao, os	s fluidos sao armazer.	ados em um tar.	ique para sedimenta	çao e pc	sterior s	eparaçaı	o da agua	ari .								Data: 29/10/2012	
																		Folha: 01	
	,		·	Detec.	Salvag.					AVA	AVALIAÇÃO DO RISCO	O RISCO							
Giro	_		7	Existentes	Existentes	_	PESSOAL		INS	INSTALAÇÃO		MEIO,	MEIO AMBIENT.	 	IM/	IMAGEM	Cat	Med	lovi, raconso
oguad	cosid	causas	Ffeito	Drawancão	Mitigação	-	2	<u> </u>	-	2	<u> </u>	-	2		-	2 2		_	Kesponsavel
				ank in an a	200	ш	S	:	ш	S		ш	S		ш	S			
	Liberação/ vazamento de	Tanque de separação cheio, vazamento do reator e conexões.	Contaminação Ambiental	Visual	Não há	۵	≡	Σ	Q	=	Σ	۵	=	Σ	۵	-	Σ	in stalação de nível no tarque de separação e sistema de contenção; plano de inspeção manutenção do tranque de esparação, reator e conexões; plano de insposta a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
	subst. tóxica	Coleta de amostra, vazamento do reator e conexões.	Contato com	Utilização de EPÍ's	Lavador de corpo e olhos.	۵	≡	Σ	Q	_	-	۵	=	Σ	۵	Ξ =	Σ	Instalação de sistema de coleta; plano de inspeção/ manutenção do sistema de amostragem, do reabre e conseções; plano de resposta a emergência.	
Trabalho em Sistema Pressurizado	Liberação/	Vazamento do reator e conexões	Incêndio	Visual	Parada automática da unidade, extintores e saídas de emergêndas.	۵	≡	Σ	٥	2	Ę	۵	=	Σ	۵	Ξ	Ā	Instalação de sistema de alarme e de combate a incêndio. plano de inspeção/manutenção do reador e conexões; plano de resposta a emergência.	
	vazamento de substância inflamāvel	Vazamento no reator e conexões	Explosão	Visual	Parada automática da unidade, saídas de emergências.	Q	2	Ā	Q	2	۲	Q	=	Σ		N N		Instalação de sistema de alame e de combate a incéndo; instalação de sistema de contenção; plano de inspeção/ manutenção do reator e conexões; plano de respors a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
	Despressurizaç súbita	Falha na válvula reguladora de pressão			Parada automática da unidade	U	=	-	U	=	Σ	U	_	-	U	Ε	Σ	Plano de inspeção/ manutenção da válvula	Gerência de Manutenção
-	Pressurização súbita	E gran	ha na válvula impacto contra sessão e/ou levação da imperatura	Visual e alarme no painel de controle	Pressostato, termopares e parada da unidade.	٥	2	Į.	٥	≥	E E	_	2	LN LN		=	N	Instalação de sistema automático de controle de pressão; plano de inspeção! manutenção da válvula; plano de resposta a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança

Legenda: F – Frequência; S – Severidade; R – Risco.

Quadro 2 - Análise preliminar de risco do subsistema micro-ondas - Continuação

									1										
	EMPRESA:						-	₽	APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO	ISE PREL	IMINAR	DE RISC	ا	ľ					
-	ITP/NUESC	Sistema: De	<b>Sistema:</b> Desestabilização de Emulsĉ	iulsões de Petróleo			J.	Subsiste	Subsistema: Micro-ondas	-ondas					Equips tubula	mentos: ¿ões e Ta	<b>Equipamentos</b> : Micro-ondas, Reato tubulações e Tanque de Separação.	<b>Equipamentos</b> : Micro-ondas, Reator, Válvula, Termopares, Reguladora de Pressão, tubulações e Tanque de Separação.	eguladora de Pressão,
Descrição do pr	Descrição do processo ou atividade									Equipe	:ac							APR N° 02	
A emulsão sofr	e irradiação de micro	-ondas, aquecendo a I	mesma e favorecendo	a separação em duas	A emulsão sofre irradiação de micro-ondas, aquecendo a mesma e favorecendo a separação em duas fases (água e óleo). Através de uma mangueira na saída An reator anós a vájoula reouladora de preceão nos finirios são armazonados em um tanou nara sedimentação a nesterior cenaração da áoua	avés de	uma më	angueira	na saída		LINHARES, THEOBALD	HEOBAL	۵					Local: NUESC	
	0						0	i										Data: 29/10/2012	
										_								Folha: 01	
	,		r	Detec.	Salvag.				,	AVALIAÇÃO DO RISCO	ão do R	1500							
	-		7	Existentes	Existentes	PE	PESSOAL		INSTALAÇÃO	AÇÃO	Σ	MEIO AMBIENT	HENT.		IMAGEM		Cat.	Medidas Preventivas	
Perigo	Risco	Causas	Efeito	Prevenção	Mitigação	Н		7 2		~		2	~	-	2	œ	Risco	Mitigadoras	Kesponsavel
						ш	S	ш	s		ш	S		ш	S				
	Intervenção	Manutenção da unidade energizada	Choque elétrico	Atuação do disjuntor	Aterramento	ш	=	NT E	-	Σ	Ш	-	Σ	ш	=	Σ	LN.	Treinamento do operador, plano de resposta a emergência	Gerência de Operação / Gerência de Segurança
Trabalho	em sistema energizado	Cabos de alimentação danificados	Curto circuito	Atuação do disjuntor	Não há	ш	=	Б	≡	IN	ш	=	Σ	ш	=	Σ	Į.	Plano de inspeção/ manutenção dos cabos de alimentação; plano de resposta a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
Eletricidade	Energização	Ligação indevida da unidade	Choque elétrico	Atuação do disjuntor	Aterramento	В В	2	В Ш	-	-	В	-	⊢	В	-	-	Σ	Treinamento do operador; plano de resposta a emergência	Gerência de Operação / Gerência de Segurança
	intencional	Ligação indevida da unidade	Curto circuito	Atuação do disjuntor	Tomada modelo alemão (aprova de erro)	æ	=	B -	2	Σ	В .	-	⊢	В	=	-	Σ	Treinamento do operador, plano de resposta a emergência	Gerência de Operação / Gerência de Segurança
	Formação de	Perda do filme de proteção interna do micro-ondas.	Incêndio	Sistema de exaustão de gases, utilização de EPÍ's	Extintores e saídas de emergência	Q	=	Ω Σ	2	TN	٥	=	Σ	٥	=	Σ	LN .	Instalação de sistema de alarme e de combate a incêndio, plano de inspeção/ manutenção do micro-ondas, plano de resposta a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
Trabalho com	atmosfera explosiva	Perda do filme de proteção interna do micro-ondas.	Explosão	Dispositivo de segurança da porta do micro- ondas	Saídas de emergência	0	2	Q E	2	F		=	Σ	٥	=	Σ	F	Instalação de sistema de alarme ed combate a alarme ed corombate a incêndio; instalação de sistema de contenção plano de inspeção / manutenção do micro-ondas; plano de resposta a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
liberação intencional de substância perigosa	Formação de atmosfera de risco	Concentração de vapores de gases do processo	Contaminação ambiental	Sistema de exaustão de gases, utilização de EPI's	Saídas de emergência	Q	=		=	Σ	0	2	LΝ	Q	=	Σ	Ł	Instalação de sistema de contenção, plano de inspeção/ manutenção do sistema de exaustão de gases; plano de resposta a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
	Perda de controle da	Vazamento no tanque de separação	Incêndio	Visual	Saídas de emergência	0		Ω Σ	2	N		<b>=</b>	Σ	Q	=	Σ	L N	Instalação de sistema de alarme e de combate a incéndio; plano de inspeção/manutorção do tanque de separação; plano de resposta a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
	i Deração	Falha na válvula reguladora de pressão	Explosão	Visual e alarme no painel de controle	Não há	0	=		≥	- N		=	Σ	٥	=	Σ	۲	Instalação de sistema de coleta; plano de inspeção/ manutenção da válvula; plano de resposta a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
	-:	1				-	-	-		-						1	-		

Legenda: F – Frequência; S – Severidade; R – Risco.

Quadro 2 - Análise preliminar de risco do subsistema micro-ondas - Continuação

	000000000000000000000000000000000000000	-								APR -	APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO	PRELIN	AINAR	E RISCO					
Ē	EMPRESA: TP/NUESC	Sistema: De	<b>Sistema:</b> Desestabilização de Emulsões de Petróleo	mulsões de Petr	óleo			Subsis	tema: Mi	Subsistema: Micro-ondas	as				-	uipamer	Equipamentos: Micro-c Tanque de Separação.	<mark>Equipamentos:</mark> Micro-ondas, Reator, Válvula, Termopares, Reguladora de Pressão, tubulações e Tanque de Separação.	e Pressão, tubulações e
Descrição do pro	Descrição do processo ou atividade	Je								_	Equipe:				-			APR N° 02	
A emulsão sofr	e irradiação de m	A emulsão sofre irradiação de micro-ondas, aquecendo a mesma e favorecendo a separação em duas fases (água e óleo). Através de uma	ido a mesma e favo	recendo a sepa	ıração em duas fas	es (águ	a e óleo	. Atrave	és de un	_	LINHARES, THEOBALD	S, THEOL	3ALD					Local: NUESC	
mangueira na saida separação da água.	aida do reator ap ua.	ós a válvula regulado	ıra de pressão, os flu	iidos são armaz	enados em um tanc	ue par	sedime	ntação	e poster									Data: 29/10/2012	
										$\dashv$								Folha: 01	
	,		r	Detec.	Salvag.					AVAL	AVALIAÇÃO DO RISCO	O RISC	0						
	-	į	7	Existentes	Existentes	_	PESSOAL		INSI	INSTALAÇÃO		MEIO A	MEIO AMBIENT	نے	IMA	IMAGEM	Cat.		
	Risco	Causas	Efeito	Prevenção	Mitigação	1 F	2 S	~	- ш	2 S	~	- ц	2 2	۳ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1 2 F S	~	Risco		Responsave
		Vazamento no tanque de separação, no reator e conexões.	Contaminação ambiental	Visual	Não há	٥	=	Σ	۵	=	Σ	٥	≥	E E	=	Σ	Į	Instalação de sistema de contenção; plano de inspeção / Ger manutenção do tanque de Gs separação, readro e conexões; Separação, readro e conexões; plano de resposta a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
		Vazamento no tanque de separação, no reator e conexões.	Contato com	Utilização de EPI's	Lavador de corpo e olhos	۵	=	Σ	٥	_	<b>-</b>		=	Σ	=	Σ	Σ	Instalação de sistema de contenção; plano de inspeção/ Ger manutentação do tanque de separação, do reator e conexões; plano de resposta a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
Trabalho com Sist. Em alta temperatura	Liberação de substância quente	Vazamento no tanque de separação, no reator e conexões, coleta de amostra.	Contato com	Utilização de EPI's	Lavador de corpo e olhos	Q	≡	Σ	Q	_	<b>-</b>		=	Σ	= 	Σ	Σ	Instalação de sistema de contenção, plano de irspeção/ Geri manutenção do tanque de separação, do reator e conexões; plano de resposta a emergência.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
	Acesso a partes quentes	Falta de proteção/ sinalização	Contato em	Utilização de EPI's	Não há	Q	=	Σ	0	_	-				= 0	Σ	Σ	Instalação de sinalização e proteção a partes quentes, plano de inspeção/ manutenção da GG unidade.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
Trabalho c/produto químico	Manuseio de substância tóxica ou asfixiante	Coleta de amostra, vazamento no reator e conexões.	Contato com	Utilização de EPI's	Não há	ш	=	F	ш	_	Σ	ш		Σ	=	Σ	TN	Plano de inspeção / manutenção do sistema de amostragem, Gerí do reator e conexões; plano de resposta a emergência	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
Trabalho	Presença	Concentração de vapores de gases do processo.	Incêndio	Sistema de exaustão de gases	Parada automática da unidade, extintores e saídas de emergências.	Q	≡	Σ	Q	2	 ⊢		=	Σ	= 	Σ	N	Instalação de sistema de alarme e de combate a incendio; plano de inspeção manutenção do sistema de exaustão; plano de resposta a emergência.	Serência de Manutenção / Gerência de Segurança
em área classificada	atmosfera explosiva	Concentração de vapores de gases do processo	Explosão	Sistema de exaustão de gases	Parada automática da unidade, saídas de emergências.	Q	2	TN	Q	≥	۱	=	=	Σ	= 	Σ	- L	Instalação de sistema de coleta; plano de inspeção/ manutenção do sistema de exaustão, plano de resposta a emergênda.	Gerência de Manutenção / Gerência de Segurança
] .cbao.	7,000	0.0700000000000000000000000000000000000		   !					-		1		1	-		-		-	

Legenda: F – Frequência; S – Severidade; R – Risco.

Quadro 3: Análise de HAZOP do Nó 1.

7			: .								
						HAZOP - HAZARDS AND OPERABILITY STUDIES	IND OPE	SABILITY:	TUDIES		
	亩	EMPRESA: ITP	SISTEMA: I	SISTEMA: Desestabilização de Emulsões de Petróleo	de Petróleo		SUBSI	STEMA: R	servatório	SUBSISTEMA: Reservatório de Emulsões - Entrada do Micro-ondas	
ĕ	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:	IA:		DESCRIÇÃO DO NÓ:			EQUIP	EQUIPE		HAZOP N° 01	
				Entrada do micro-ondas ap	ós a válvula V2		LINHA	RES, THE	BALD	LOCAL: NUESC	
										DATA: 29/10/2012	
										FOLHA: 01	
			-			2	AV,	AVALIAÇÃO RISCO	RISCO		
Š	PARÂMETRO	PALAVRA GUIA	DESVIO	CAUSAS	DETECÇAO EXISTENTE	CONSEQUÊNCIAS (EVENTO INDESEJÁVEL)	- ц	2 2	CATEG	RECOMENDAÇÕES	RESPONSÁVEL
				Bomba desligada ou quebrada	Visual ou no painel de controle	Parada da unidade	٥	=	Σ	Plano de inspeção/ manutenção da bomba	Gerência de Manutenção
		Não	Sem vazão	Válvula V1 fora de posição	Visual	Descarte da Emulsão	٥	=	Σ	Automação do posicionamento da válvula V1	Gerência de Manutenção
				Válvula V2 fora de posição	Visual	Parada da unidade	٥	=	Σ	Automação do posicionamento da válvula V2	Gerência de Manutenção
	Vazão de Entrada	M	17	Viscosidade elevada da emulsão	Não há	Quebra da bomba	Q	N	NT	Gerar relatório de viscosidade das emulsões antes do processamento	Gerência de Operações
		Mello	Merios	Rotação da bomba baixa	Visual	Redução na alimentação do reator	a	=	M	Automação da rotação da bomba	Gerência de Manutenção
		, in M	Control of the Contro	Viscosidade baixa da emulsão	Não há	Redução na eficiência de separação	Е	=	NT	Gerar relatório de viscosidade das emulsões antes do processamento	Gerência de Operações
		Mag	Mais IIUXU	Rotação da bomba elevada	Visual	Redução na eficiência de separação	ш	=	NT	Automação da rotação da bomba	Gerência de Manutenção
		Menor	Pressão mais baixa	Falha na bomba de alimentação	Pressostato	Parada da unidade	Q	=	Μ	Plano de inspeção/ manutenção da bomba	Gerência de Manutenção
	20			Obstrução da válvula V2	Pressostato	Explosão	O	=	Μ	Plano de inspeção / manutenção da Válvula	Gerência de Manutenção
	L ESSAO	Maior	Pressão mais alta	Válvula V2 fora de posição	Pressostato	Explosão	Q	=	Μ	Automação do posicionamento da válvula V2	Gerência de Manutenção
				Obstrução da válvula V2	Pressostato	Explosão	О	=	Μ	Plano de inspeção / manutenção da Válvula	Gerência de Manutenção
	, i	Menor	Nível mais baixo	Reservatório de emulsão vazio	Não há	Parada da unidade	0	=	Μ	Instalação de sensor de nível mínimo no reservatório	Gerência de Manutenção
		Maior	Nível mais alto	Transbordo do reservatório de emulsão	Não há	Contaminação ambiental	O	2	NT	Instalação de sensor de nível máximo no reservatório	Gerência de Manutenção
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Menor	Viscosidade mais baixa	Característica do óleo	Não há	Emulsão escoa rapidamente pelo processo	O	=	Μ	Gerar relatório de viscosidade das emulsões antes do processamento	Gerência de Operações
	A ISCOSING OF	Maior	Viscosidade mais alta	Característica do óleo	Não há	Dificuldade no escoamento para alimentação da unidade	0	=	Σ	Gerar relatório de viscosidade das emulsões antes do processamento	Gerência de Operações

Quadro 4: Análise de HAZOP do nó 2

												_
							HAZC	DP - HAZAR	DS AND OPE	HAZOP - HAZARDS AND OPERABILITY STUDIES		
	ū	EMPRESA: ITP		SISTEMA: Desestabilização o	ssestabilização de Emulsões de Petróleo	leo	SUBSI	STEMA: Mic	ro-ondas - E	SUBSISTEMA: Micro-ondas - Entrada do Separador		
DOCUN	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:	ICIA:		DESCRIÇÃO DO NÓ:	i		EQUIP	EQUIPE:		HAZOP N° 02		
				Entrada do tanque de se	paração		LINHA	RES, THEOE	3ALD	LOCAL: NUESC		
										DATA: 29/10/2012		
										FOLHA: 01		
			1		ž	2	⋖	AVALIAÇÃO RISCO	SCO			
NÓ	PARÂMETRO	PALAVRA GUIA	DESVIO	CAUSAS	DETECÇAO EXISTENTE	CONSEQUÊNCIAS (EVENTO INDESEJÁVEL)	- ц	2	CATEG. RISCO	RECOMENDAÇÕES	RESPONSÁVEL	
				Obstrução na entrada do reator	Visual	Parada da unidade	٥	=	Σ	Plano de inspeção/ manutenção do reator	Gerência de Manutenção	
		Não	Sem vazão	Obstrução na saída do reator	Visual	Parada da unidade	٥	=	Σ	Plano de inspeção/ manutenção do reator	Gerência de Manutenção	
				Obstrução na válvula reguladora de pressão	Visual	Parada da unidade	۵	=	Σ	Plano de inspeção/ manutenção da válvula; Automação do posicionamento da válvula reguladora de pressão.	Gerência de Manutenção	
	Vazão de Entrada	Menor	Menos fluxo	Vazamento de conexões e tubulações	Visual	Contaminação ambiental	Q	Δ	LN	Plano de inspeção/ manutenção de conexões e tubulações; Instalação de sistema de contenção.	Gerência de Manutenção	
				Vazamento no reator	Visual	Contaminação ambiental	٥	2	LΝ	Plano de inspeção/ manutenção do reator, Instalação de sistema de contenção.	Gerência de Manutenção	
				Válvula reguladora de pressão danificada	Visual	Redução na eficiência de separação	٥	=	Σ	Plano de inspeção/ manutenção da válvula de pressão.	Gerência de Manutenção	
		Maior	Maisfluxo	Válvula reguladora de pressão totalmente aberta	Visual	Redução na eficiência de separação	۵	=	Σ	Automação da válvula reguladora de pressão	Gerência de Manutenção	
		Menor	Pressão mais baixa	Válvula reguladora de pressão totalmente aberta	Pressostato	Redução na eficiência de separação	۵	≡	Σ	Automação do posicionamento da válvula reguladora de pressão	Gerência de Manutenção	
	Pressão			Vazamento no reator	Pressostato	Contaminação ambiental	٥	=	Σ	Plano de inspeção/ manutenção do reator	Gerência de Manutenção	$\overline{}$
7		Maior	Pressão mais	Válvula reguladora de pressão fechada	Pressostato	Explosão	Q	Ν	LN	Automação do posicionamento da válvula reguladora de pressão	Gerência de Manutenção	
			alta	Obstrução do reator	Pressostato	Explosão	O	N	NT	Plano de inspeção/ manutenção do reator	Gerência de Manutenção	_
			Tomograph	Falha nos sensores de temperatura	Termopares	Ineficiência no processo de separação	Q	=	Μ	Plano de inspeção/ manutenção dos termopares	Gerência de Manutenção	
	T	Menor	mais baixa	Falha no sistema de irradiação de micro- ondas	Termopares	Ineficiência no processo de separação	Q	≡	Μ	Plano de inspeção/ manutenção do micro-ondas.	Gerência de Manutenção	
	ובווחבו מנחום		ŀ	Falha nos sensores de temperatura	Termopares	Descontrole do processo	٥	=	Σ	Plano de inspeção/ manutenção dos termopares	Gerência de Manutenção	
		Maior	mais alta	Falha no sistema de irradiação de micro- ondas	Termopares	Ineficiência no processo de separação	Q	=	Σ	Plano de inspeção/ manutenção do micro-ondas.	Gerência de Manutenção	
	. login	Menor	Nível mais baixo	Vazamento no tanque de separação	Visual	Contaminação ambiental	O	Ν	TN	Plano de inspeção/ manutenção do tanque de separação; Instalação de sistema de contenção.	Gerência de Manutenção	
	D	Maior	Nível mais alto	Transbordo do tanque de separação	Visual	Contaminação ambiental	O	2	NT	Instalação de sensor de nível máximo no tanque de separação; Instalação de sistema de contenção.	Gerência de Manutenção	
		Não	Nenhuma reação	Micro-ondas parado	Painel de controle	Ineficiência no processo de separação	D	=	Μ	Plano de inspeção/ manutenção do micro-ondas.	Gerência de Manutenção	
	Reação	Menor	Reação incompleta	Falha no sistema de irradiação de micro- ondas	Análise de eficiência de separação	Ineficiência no processo de separação	Q	=	Σ	Plano de inspeção/ manutenção do micro-ondas.	Gerência de Manutenção	
Legen	da: F – Fredu	Legenda: F – Frequência: S – Severidade.	reridade.									

Legenda: F – Frequência; S – Severidade.

#### **5 RESULTADOS**

# 5.1 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR)

A análise preliminar de risco do subsistema reservatório de emulsões é mostrado no Quadro 1.

A análise preliminar de risco do subsistema micro-ondas é mostrado no Quadro 2.

Pode-se observar nos Quadros 1 e 2 que após avaliação dos riscos, a categoria de risco identificada foi estabelecida entre moderado e não tolerável, sendo necessários controles adicionais e métodos alternativos para reduzir a probabilidade de ocorrência ou a severidade das consequências, de forma a trazer os riscos para regiões de menor magnitude de riscos. Sendo necessárias ações para que grande parte destes riscos seja evitada como: instalação de sistema de contenção, plano de inspeção/ manutenção da unidade, plano de resposta à emergência, instalação de sistema de alarme e de combate a incêndio, etc.

### 5.2 ESTUDO DE PERIGOS E OPERABI-LIDADE (HAZOP)

A análise de HAZOP do Nó 1 é mostrado no Quadro 3.

A análise de HAZOP do Nó 2 é mostrado no Quadro 4.

A partir da análise dos resultados do HAZOP, pode-se observar nos Quadros 3 e 4 que semelhante a análise de APR, que após avaliação dos riscos, a categoria de risco identificada foi estabelecida entre moderado e não tolerável, e que grande parte dos riscos associados a planta piloto é gerada pela falta de manutenção dos equipamentos, conexões e linhas de tubulação; erro de posicionamento de válvulas por parte do operador; e da falta de automação da planta.

Como principais ações estão: plano de inspeção/ manutenção periódica dos equipamentos da planta piloto, automação da planta piloto, instalação de medidores de nível e sistema de contenção, etc.

De maneira geral, os resultados obtidos pelas técnicas qualitativas APR e HAZOP convergem para as mesmas ações requeridas para que os riscos associados à planta piloto sejam minimizados para implantação em escala industrial.

## 6 CONCLUSÕES

Na planta piloto de desestabilização de emulsões de petróleo via micro-ondas, o principal objetivo é o desenvolvimento de estudos em escala de laboratório para implantação em escala industrial.

O resultado do estudo aponta para a necessidade de implementação de um conjunto de medidas preventivas e/ou mitigadoras, não só para minimizar o risco às pessoas e meio ambiente presentes na operação da planta piloto, mas também quando da implantação desta unidade em escala industrial. Ressalta-se, ainda, que para os riscos categorizados como Não Toleráveis, as medidas preventivas e/ou mitigadoras propostas devem ser implementadas e, após isto, uma reanálise dos riscos deverá ser realizada para a confirmação houve alteração da categoria de Frequência ou Severidade ou ambas, de forma a mover a categoria do risco para, no mínimo, Tolerável.

Os resultados deste estudo servem, também, como oportunidade para o treinamento inicial de operadores que poderão atuar em escala industrial, para um melhor entendimento dos pontos críticos do processo. Promovendo, desta forma, uma maior interação entre a academia e a indústria.

## **REFERÊNCIAS**

ABNT. **NBR 6022**: informação e documentação: artigo em publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.

ABNT. NBR6023: informação e documentação: elaboração: referências. Rio de Janeiro, 2002.

ABNT. **NBR6024**: Informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2003.

ABNT. BR6028: resumos. Rio de Janeiro, 2003.

ABNT. NBR10520: informação e documentação: citação em documentos. Rio de Janeiro, 2002.

ALMEIDA, E. P.; Ferreira, M. L. R. Técnicas de análise de risco aplicadas à planejamento e programação de projetos da construção civil. In: **IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão**, Niterói, RJ, 2008. Disponível em: <a href="http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg4/anais/">http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg4/anais/</a> T7\_0012\_0178. pdf>. Acesso em: 25 out. 2012.

BANK, W. Hazard and operability studies (HAZOP). In: **Manual of industrial hazard assessment techniques**, capítulo 7. London: P. J. Kayes, 1985.

BARBOSA FILHO, A. N. Segurança do trabalho & gestão ambiental. In: **Conhecimentos de Gestão**, 4. ed., capítulo 3. São Paulo: Atlas, 2011.

CARDELLA, B. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem holística. In: **Técnicas de Análise de Riscos**, capítulo 7. São Paulo: Atlas, 2011.

CETESB. **Norma Técnica P4.261** – Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de Riscos. São Paulo, 2003.

CROWL, D. A.; LOUVAR, J.F. Chemical process safety: fundamentals with applications. In: **Hazards Identification**, 2 ed., capítulo 10. New Jersey: Prentice Hall PTR, 2001

COUTINHO, R.C.C., **Estudo da Estabilidade de Emulsões de Água em Petróleo**, Dissertação de Mestrado, UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, 2005.

ESTEVES, A.S. **Gerenciamento de riscos de processo em plantas de petroquímicos básicos** – uma proposta de metodologia estruturada. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004.

FANG, C. S.; CHANG, B. K. L.; LAI, P. M. C.; KLAILA, W. J. **Microwave demulsification**. Chemical Engineering Communications, v. 73, n. 1, 1988, p. 227-239.

FANG, C. S.; LAI, P. M. C.; CHANG, B. K. L.; KLAILA, W. J. Oil recovery and wasre reduction by microwave radiation. **Environmental Progress & Sustainable Energy**, v. 8, n. 4, p. 235-238, 1989.

FORTUNY, M.; RAMOS, A. L. D.; DARIVA, C.; EGUES, S. M. S.; SANTOS, A. F. Principais aplicações das microondas na produção e refino do petróleo. **Química Nova**, v. 31, n. 6, p. 1553-1561, 2008

OLIVEIRA, M. P.; QUALHARINI, E. Gestão de Riscos na Operação de plataformas de petróleo. In: **V Congresso Nacional de Excelência em Gestão**, Niterói, RJ, 2009. Disponível em: <a href="http://www.excelenciaem-gestao.org/Portals/2/">http://www.excelenciaem-gestao.org/Portals/2/</a> documents/cneg5/anais/T8\_0152\_0630.pdf>. Acesso em: 25 out. 2012.

SJÖBLOM, J., ASKE, N., AUFLEM, I. H., BRANDAL, Ø., HAVRE, T.E., SAETHER, Ø., WESTVIK, A., JOHNSEN, E.E., KALLEVIK, H., **Our current understanding of water-in-crude oil emulsions.** Recent characterization techniques and high pressure performance, Adv. Colloid Interf. Sci., v.100-102, p. 399-473, 2003.

SMITH, H.V., ARNOLD, K.E., Crude Oil Emulsions. In: **Petroleum Engineering Handbook**, Ed. H.B. Bradley, 3rd Ed., Society of Petroleum Engineers: Richardson, Cap. 19, 1992.

THEOBALD, R.; LIMA, G. B. A. A excelência em gestão de SMS: uma abordagem orientada para os fatores humanos. **Sistemas & Gestão**, v. 2, n. 1, 2007, p. 50-64.

WOLF, N.O. Use of microwave radiation in separating emulsions and dispersions of hydrocarbons and water. US Patent, 4582629, 1986.

XIA, L; LU, S.; CAO, G. Stability and demulsification of emulsioms stabilized by asphaltenes or resins. **Journal of Colloid and Interface Science**, v. 271, 2004, p. 504-506.

Recebido em: 23 de janeiro de 2013 Avaliado em: 15 de fevereiro de 2013 Aceito em: 19 de fevereiro de 2013